

Album rozjazdów zwyczajnych i skrzyżowań normalnotorowych typu S 49. Cz. 2,
Wykazy części składowych / [red. Janina Sobczyk] ; Polskie Koleje Państwowe.

SPIS TREŚCI

1. Zasady korzystania z materiałów zawartych w albumie	4
2. Rozjazdy z iglicami szynowo-sprężystymi	5
2.1. Rz S49-190-1:9 pssd (lssd); odmiany rozjazdu — styki łączone łubkami i spawane	5
2.2. Rz S49-190-1:9 pssd (lssd) z zagęszczonym rozstawem podrozjazdnic; odmiany rozjazdu — styki łączone łubkami i spawane	10
2.3. Rz S49-190-1:9 pssd (lssd) przystosowany do nastawiania elektrycznego na górkach rozrządowych; odmiany rozjazdu — styki łączone łubkami	15
2.4. Rz S49-190-1:7,5 pssd (lssd); odmiany rozjazdu — styki łączone łubkami i spawane (L = 30,039 m)	20
2.5. Rz S49-190-1:6,6 pssd (lssd); odmiany rozjazdu — styki łączone łubkami i spawane (L = 30,039 m)	25
2.6. Rz S49-300-1:9 pssd (lssd); odmiany rozjazdu — styki łączone łubkami i spawane	30
2.7. Rz S49-500-1:12/1:9 pssd (lssd); odmiany rozjazdu — styki łączone łubkami i spawane	35
2.8. Rz S49-500-1:14 pssd (lssd); odmiana rozjazdu — styki łączone łubkami	41
2.9. Rls S49-215-1:4,8 ssd; odmiana rozjazdu — styki łączone łubkami	46
3. Rozjazdy z iglicami czopowymi	50
3.1. Rz S49-190-1:9 pcd (lcd); odmiana rozjazdu — styki łączone łubkami	50
3.2. Rz S49-190-1:9 pcd (lcd) z krzyżownicą ze staliwa manganowego; odmiana rozjazdu — styki łączone łubkami	55
3.3. Rz S49-190-1:7,5 pcd (lcd); odmiana rozjazdu — styki łączone łubkami	60
3.4. Rz S49-190-1:6,6 pcd (lcd); odmiana rozjazdu — styki łączone łubkami	66
3.5. Rz S49-300-1:9 pcd (lcd); odmiana rozjazdu — styki łączone łubkami	72
3.6. Rz S49-500-1:12/1:9 pcd (lcd); odmiana rozjazdu — styki łączone łubkami	77
3.7. Rz S49-500-1:14 pcd (lcd); odmiana rozjazdu — styki łączone łubkami	82
4. Skrzyżowania torów	87
4.1. St S49-1:9 d; odmiana skrzyżowania — styki łączone łubkami	87
4.2. St S49-1:4,444 d; odmiana skrzyżowania — styki łączone łubkami	90
5. Wykaz podrozjazdnic w jednym doborze dla rozjazdów i skrzyżowań torów typu S49	92